

**Anhang 19: In Umsetzung befindliche HY Maßnahmen
aus dem Maßnahmenprogramm 2015**

Im Maßnahmenprogramm von 2015 vorgesehene hydromorphologische Maßnahmen, die sich zurzeit in Umsetzung befinden

| Code des OWK | Maßnahmenart (2015) | Maßnahmenart (2021) | Bezeichnung der Maßnahme | Informationen zur Maßnahme | | ID der Maßnahme |
|--------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------------|
| I-2.1 | HY I.3 | - | Absenken Querbauwerk Syre Biwer Cité Syrdall | 1 | Stück | 401 |
| I-2.1 | HY II.1 | - | Renaturierung Syre oberhalb Hafen Mertert | 220 | m | 3377 |
| I-2.1 | HY II.4 | HY MO.05 | Wiederherstellung von naturnaher Laufentwicklung und Gewässerbett - Syr - Mertert - oberhalb Hafen | 400 | m | 4549 |
| I-2.1 | HY I.1 | HY DU.01 | Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit - Vertical Slot - Syr | 1 | Stück | 5552 |
| I-2.1 | HY I.2 | - | Fischaufstiegshilfe Syre Biwer "Cité Syrdal" | 1 | Stück | 400 |
| I-2.1 | HY II.10 | HY MO.01 | Einbau von Strukturelementen in Sohle - Syr - Wecker - 4 - bei "Syrdall" | 500 | m | 4444 |
| I-2.1 | HY II.10 | HY MO.03 | Einbau von Strömungslenkern für Eigendynamik - Syr - Wecker - 1 - bei "Syrdall" | 500 | m | 4600 |
| I-2.1 | - | HY MO.09 | Zulassen von eigendynamischer Entwicklung - Syr - Wecker - 3 - bei "Syrdall" | 500 | m | 4752 |
| I-2.1 | HY II.11 | HY MO.07 | Anlage eine Gewässerentwicklungskorridors - Syr - Wecker - 2 - bei "Syrdall" | 500 | m | 5205 |
| I-2.1 | HY III.1 | HY WA.01 | Wiederherstellung und Sicherung naturnaher Abflussverhältnisse - Syr - Wecker - 5 - bei "Syrdall" | 500 | m | 5400 |
| I-3.1 | HY I.2 | - | Fischaufstiegshilfe Syre Betzdorf Betztermillen | 1 | Stück | 404 |
| I-3.1 | HY II.4 | - | Abflachen unbef. Böschungen (h>1m) Syre Olingen | 1.550 | m | 406 |
| I-3.1 | HY II.8 | - | Renaturierung Syre rue d'Alzingen in Syren | 450 | m | 2462 |
| I-3.1 | HY II.10 | HY MO.03 | Einbau von Strömungslenkern für Eigendynamik - Syr - Mensdorf bis Munsbach - 1 - von "Brill" bis "Schlammwiss" | 1.956 | m | 4594 |
| I-3.1 | - | HY MO.09 | Zulassen von eigendynamischer Entwicklung - Syr - Mensdorf bis Munsbach - 3 - von "Brill" bis "Schlammwiss" | 1.956 | m | 4746 |
| I-3.1 | HY II.11 | HY MO.07 | Anlage eine Gewässerentwicklungskorridors - Syr - Mensdorf bis Munsbach - 2 - von "Brill" bis "Schlammwiss" | 1.956 | m | 5193 |
| I-5.1 | HY II.8 | - | Renaturierung und Hochwasserschutz Aalbaach Assel | 1.000 | m | 3413 |
| I-6.1 | HY II.8 | - | Renaturierung und Hochwasserschutz Gander Mondorf-Altweies | 4.600 | m | 3378 |
| I-6.3 | HY II.4 | - | Abflachen unbef. Böschung (h>1m) Aalbaach Frisange | 467 | m | 626 |
| II-1 | HY I.2 | HY DU.01 | Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit - Querbauwerk - Sauer - Rosport - unterhalb SEO | 1 | Stück | 4143 |
| II-1 | HY I.2 | HY DU.01 | Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit - Querbauwerk - Sauer - Rosport - Barrage SEO | 1 | Stück | 4226 |
| II-1 | HY II.10 | HY MO.01 | Einbau von Strukturelementen in Sohle - Sauer - Wasserbillig - Famm | 3.000 | m | 4451 |
| II-1 | HY II.4 | - | Unbefestigte vertikale Böschungen abflachen; Höhe >1m Sauer (Op der Famm (zwischen Mesenich und Langsur)) | 300 | m | 0643 |
| II-1 | HY II.11 | HY MO.06 | Wiederherstellung von naturnaher Laufentwicklung und Gewässerbett - Sauer - Wasserbillig - oberhalb Insel Famm | 2.000 | m | 4937 |
| II-2.2 | HY II.3 | HY DU.01 | Wiederherstellung der Durchgängigkeit - Querbauwerk - Girsterbaach - Burermillen - 1 - unterhalb N10 | 1 | Stück | 4125 |
| II-2.2 | HY II.3 | HY DU.01 | Wiederherstellung der Durchgängigkeit - Querbauwerk - Girsterbaach - Burermillen - 2 - unterhalb N10 | 1 | Stück | 4326 |
| II-2.2 | HY II.3 | HY DU.01 | Wiederherstellung der Durchgängigkeit - Querbauwerk - Girsterbaach - Burermillen - 4 - unterhalb N10 | 1 | Stück | 4077 |
| II-2.2 | HY II.3 | HY DU.01 | Wiederherstellung der Durchgängigkeit - Querbauwerk - Girsterbaach - Burermillen - 3 - unterhalb N10 | 1 | Stück | 4147 |

**Anhang 19: In Umsetzung befindliche HY Maßnahmen
aus dem Maßnahmenprogramm 2015**

Im Maßnahmenprogramm von 2015 vorgesehene hydromorphologische Maßnahmen, die sich zurzeit in Umsetzung befinden

| Code des OWK | Maßnahmenart (2015) | Maßnahmenart (2021) | Bezeichnung der Maßnahme | Informationen zur Maßnahme | | ID der Maßnahme |
|--------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------------|
| II-3 | HY II.4 | - | Abflachen unbef. Böschung (h<1m) Lauterburerbaach Specks-/Neimillen | 300 | m | 693 |
| II-3 | HY II.4 | - | Abflachen unbef. Böschung (h>1m) Lauterburerbaach Lauterbur | 180 | m | 695 |
| II-3 | HY I.2 | - | Fischaufstiegshilfe Fallhöhe höher als 2 m; EZG 100 bis 500 Lauterburerbaach (zwischen Specks- und Neimillen, Wehr Specksmillen) | 1 | Stück | 694 |
| II-3 | HY I.2 | - | Fischaufstiegshilfe (See)(zwischen 2 Brücken) | 1 | Stück | 3171 |
| II-3 | HY II.6 | HY DU.02 | Wiederherstellung der Durchgängigkeit - Durchlass/Verrohrung/Überbauung - Lauterburerbaach Echternach - CR366 (rue des Remparts)(1) | 217 | m | 3867 |
| II-3 | HY II.6 | HY DU.02 | Wiederherstellung der Durchgängigkeit - Durchlass/Verrohrung/Überbauung - Lauterburerbaach Echternach - CR366 (rue des Remparts)(2) | 56 | m | 3868 |
| II-3 | HY II.6 | HY DU.02 | Wiederherstellung der Durchgängigkeit - Durchlass/Verrohrung/Überbauung - Lauterburerbaach Echternach - CR366 (rue des Remparts/route de Luxembourg) | 241 | m | 3869 |
| II-3 | HY II.6 | HY DU.02 | Wiederherstellung der Durchgängigkeit - Durchlass/Verrohrung/Überbauung - Lauterburerbaach Echternach - unter rue de la Chapelle | 12 | m | 3870 |
| II-3 | HY II.6 | HY DU.02 | Wiederherstellung der Durchgängigkeit - Durchlass/Verrohrung/Überbauung - Lauterburerbaach Echternach - höhe Camping/Parkplatz See | 8 | m | 3871 |
| II-3 | HY II.6 | HY DU.02 | Wiederherstellung der Durchgängigkeit - Durchlass/Verrohrung/Überbauung - Lauterburerbaach Lauterbur - höhe Lauterbur/Überdeckung N11 | 143 | m | 3872 |
| II-3 | HY I.1 | HY DU.01 | Wiederherstellung der Durchgängigkeit - Querbauwerk - Lauterburerbaach - Echternach - höhe 45, rue des Romains | 1 | Stück | 4120 |
| II-3 | HY I.1 | HY DU.01 | Wiederherstellung der Durchgängigkeit - Querbauwerk - Lauterburerbaach - Echternach - oberhalb See (hinter Haus 117, route de Luxembourg) | 1 | Stück | 4158 |
| II-3 | HY I.3 | HY DU.01 | Wiederherstellung der Durchgängigkeit - Querbauwerk - Lauterburerbaach - Echternach - Wehr Specksmillen | 1 | Stück | 4236 |
| II-3 | HY I.3 | HY DU.01 | Wiederherstellung der Durchgängigkeit - Querbauwerk - Lauterburerbaach - Echternach - oberhalb See (oberhalb Haus 119, route de Luxembourg) | 1 | Stück | 4289 |
| II-3 | HY I.3 | HY DU.01 | Wiederherstellung der Durchgängigkeit - Querbauwerk - Lauterburerbaach - Echternach - Überdeckung unterhalb Specksmillen | 1 | Stück | 4341 |
| II-4 | HY I.1 | - | Entfernen Querbauwerk Ern z noire Braidweiler-Pont (unterhalb) | 1 | Stück | 2951 |
| II-4 | HY I.2 | - | Fischaufstiegshilfe Ern z noire Vugelsmillen | 1 | Stück | 2980 |
| II-4 | HY II.6 | - | Offenlegung Gewässer Ern z noire Junglinster (RN11-Laangwiss) | 533 | m | 3009 |
| II-5 | HY I.2 | - | Fischaufstiegshilfe Ern z blanche Reisermillen | 1 | Stück | 777 |
| II-5 | HY I.2 | - | Fischaufstiegshilfe Ern z blanche Neimillen (E.) | 1 | Stück | 778 |
| II-5 | HY I.2 | - | Fischaufstiegshilfe Ern z blanche Neimillen Medernach | 1 | Stück | 782 |
| II-5 | HY I.2 | - | Fischaufstiegshilfe Ern z blanche Larochette Centre culturel | 1 | Stück | 791 |
| II-5 | HY I.2 | - | Fischaufstiegshilfe Ern z blanche Reisdorf Reckingermühle | 1 | Stück | 2953 |

**Anhang 19: In Umsetzung befindliche HY Maßnahmen
aus dem Maßnahmenprogramm 2015**

Im Maßnahmenprogramm von 2015 vorgesehene hydromorphologische Maßnahmen, die sich zurzeit in Umsetzung befinden

| Code des OWK | Maßnahmen-art (2015) | Maßnahmen-art (2021) | Bezeichnung der Maßnahme | Informationen zur Maßnahme | | ID der Maßnahme |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------------|
| II-5 | HY I.2 | - | Fischaufstiegshilfe Ernzen blanche Soup Mühle Heffingen | 1 | Stück | 3010 |
| II-5 | HY II.4 | - | Abflachen unbef. Böschung (h>1m) Ernzen-Blanche Ernzen-Supp | 1.102 | m | 0794 |
| II-5 | HY II.6 | HY DU.02 | Wiederherstellung der Durchgängigkeit - Durchlass/Verrohrung/Überbauung - Ernzen blanche - Reisdorf - unter Brücke route de Larochette/rue de Beaufort | 28 | m | 3723 |
| II-5 | HY II.10 | HY MO.03 | Einbau von Strömungslenkern für Eigendynamik - Ernzen blanche - Ermsdorf - oberhalb Ermsdorf bis unterhalb STEP Medernach | 1.200 | m | 4623 |
| II-5 | - | HY MO.09 | Einbau von Strömungslenkern für Eigendynamik - Ernzen blanche - Ermsdorf - oberhalb Ermsdorf bis unterhalb STEP Medernach | 1.200 | m | 4778 |
| II-5 | HY II.11 | HY MO.06 | Anlage eines Gewässerrandstreifens - Ernzen blanche - Ernzen - oberhalb Ernzen entlang CR119 bis Waldhausen | 1.900 | m | 4969 |
| II-5 | HY II.11 | HY MO.06 | Anlage eines Gewässerrandstreifens - Ernzen blanche - Reisdorf - oberhalb Reckingermillen bis oberhalb Reisdorf (CR358) | 800 | m | 5030 |
| III-1.1.a | HY I.2 | - | Fischaufstiegshilfe Sauer Bourscheid-Mühle | 1 | Stück | 827 |
| III-1.1.b | HY I.2 | - | Fischaufstiegshilfe Sauer Wehr Moestroff | 1 | Stück | 3011 |
| III-1.1.b | HY I.2 | HY DU.01 | Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit - Querbauwerk - Sauer - Diekirch - Wehr-Al Schwemm | 1 | Stück | 4209 |
| III-1.1.b | HY II.1 | - | Renaturierung Mündung Sauer Tirelbaach/Saasselbaach | 30 | m | 823 |
| III-1.1.b | HY II.4 | - | Unbefestigte vertikale Böschungen abflachen; Höhe >1m (unterhalb Bettendorf) | 1.300 | m | 818 |
| III-1.1.b | HY II.11 | HY MO.06 | Anlage eines Gewässerrandstreifens - Sauer - Diekirch - bis Ingeldorf | 1.500 | m | 5031 |
| III-1.1.b | HY II.11 | HY MO.06 | Anlage eines Gewässerrandstreifens - Sauer - Moestroff - oberhalb Laach | 1.500 | m | 5032 |
| III-1.2.2 | HY I.2 | - | Fischaufstiegshilfe Tandelerbaach Klengebesch | 1 | Stück | 3179 |
| III-1.2.2 | HY I.3 | HY DU.01 | Wiederherstellung der Durchgängigkeit - Querbauwerk - Tandelerbaach - Tandel - höhe Schule (Grouf) | 1 | Stück | 4096 |
| III-1.2.2 | HY II.6 | HY DU.02 | Wiederherstellung der Durchgängigkeit - Durchlass/Verrohrung/Überbauung - Tandelerbaach - Tandel - höhe Schule (Grouf) | 6 | m | 3820 |
| III-1.2.2 | HY II.11 | HY MO.06 | Anlage eines Gewässerrandstreifens - Tandelerbaach - Tandel - höhe Klengebesch | 500 | m | 5052 |
| III-1.3 | HY II.1 | - | Renaturierung Mündungsbereich Tirelbaach Sauer | 25 | m | 3186 |
| III-1.3 | HY II.8 | - | Weitung des Bettes Tirelbaach Gilsdorf (Mündungsbereich Sauer) | 250 | m | 3014 |
| III-1.3 | HY II.4 | - | Abflachen unbefestigter Böschungen Tirelbaach Sauer Rittwé | 250 | m | 3190 |
| III-1.3 | HY II.5 | - | Behebung Sohlbeeinträchtigungen Tirelbaach Sauer Rittwé | 50 | m | 3192 |
| III-1.3 | HY II.6 | HY DU.02 | Wiederherstellung der Durchgängigkeit - Durchlass / Verrohrung / Überbauung - Tirelbaach - Gilsdorf - unter Fahrradweg oberhalb Mündung Sauer | 6 | m | 3857 |
| III-1.3 | HY II.10 | - | Leichte Maßnahmen Tirelbaach (Sauer-Rittwé) | 250 | m | 3194 |
| III-1.3 | HY I.1 | HY DU.01 | Wiederherstellung der Durchgängigkeit - Querbauwerk - Tirelbaach - Gilsdorf - oberhalb Gilsdorf (Al) | 1 | Stück | 4249 |
| III-1.3 | HY I.10 | HY MO.03 | Einbau von Strömungslenkern für Eigendynamik - Tirelbaach - Gilsdorf - unterhalb Al bis Trulechten | 600 | m | 4631 |
| III-1.3 | - | HY MO.08 | Zulassen von eigendynamischer Entwicklung - Tirelbaach - Gilsdorf - Wangerten bis Trulechten | 600 | m | 4786 |

**Anhang 19: In Umsetzung befindliche HY Maßnahmen
aus dem Maßnahmenprogramm 2015**

Im Maßnahmenprogramm von 2015 vorgesehene hydromorphologische Maßnahmen, die sich zurzeit in Umsetzung befinden

| Code des OWK | Maßnahmenart (2015) | Maßnahmenart (2021) | Bezeichnung der Maßnahme | Informationen zur Maßnahme | | ID der Maßnahme |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------------|
| III-1.3 | HY II.11 | HY MO.07 | Anlage eine Gewässerentwicklungskorridors - Tirelbaach - Gilsdorf - Wangerten bis Minesland/Kempchen | 1.600 | m | 5272 |
| III-1.3 | HY II.11 | HY MO.06 | Anlage eines Gewässerrandstreifens - Tirelbaach - Gilsdorf - Mündung Sauer bis Höhe Schule | 300 | m | 5034 |
| III-2.1.1 | HY I.1 | - | Entfernen Querbauwerk Sauer Wehr Dirbach-Plage | 1 | Stück | 2958 |
| III-2.1.1 | HY II.2 | - | Renaturierung Zufluss Sauer Rannerbaach | 40 | m | 3264 |
| III-2.2.4 | HY II.10 | - | Leichte Massnahmen (zur Selbsterholung des Bettes) Beiwenerbaach | 2.500 | m | 1043 |
| III-2.2.4 | HY II.1 | - | Renaturierung Mündung Beiwenerbaach (Hommeschbaach) (Ort genannt:"Leiwelt") | 20 | m | 3305 |
| III-2.2.4 | HY II.1 | - | Renaturierung Mündung Beiwenerbaach (Harambois)(Ort genannt:"Leiwelt") | 20 | m | 3306 |
| III-2.2.4 | HY II.1 | - | Renaturierung Mündung Beiwenerbaach (Donkelderbaach)(Ort genannt:"Hutton") | 40 | m | 3307 |
| III-2.2.4 | HY II.11 | HY MO.06 | Anlage eines Gewässerrandstreifens - Béiwenerbaach - Bavigne - auf Höhe Bavigne | 400 | m | 5060 |
| III-2.2.4 | HY II.11 | HY MO.06 | Anlage eines Gewässerrandstreifens - Béiwenerbaach - Bavigne - oberhalb Bavigne | 700 | m | 5066 |
| III-2.2.4 | HY II.11 | HY MO.06 | Anlage eines Gewässerrandstreifens - Béiwenerbaach - Bavigne - Kolbert | 600 | m | 5072 |
| III-2.2.4 | HY II.11 | HY MO.06 | Anlage eines Gewässerrandstreifens - Krupbéiwen - Bavigne - Kuckewald | 300 | m | 5080 |
| III-2.2.4 | HY II.11 | HY MO.06 | Anlage eines Gewässerrandstreifens - Sollerbaach - Sonlez - unterhalb Sonlez | 700 | m | 5087 |
| III-2.2.4 | HY II.11 | HY MO.06 | Anlage eines Gewässerrandstreifens - Sollerbaach - Sonlez - Richtung Hesperknapp | 200 | m | 5089 |
| III-2.2.4 | HY II.11 | HY MO.06 | Anlage eines Gewässerrandstreifens - Sollerbaach - Sonlez - Nin trou | 400 | m | 5093 |
| III-2.2.4 | HY II.11 | HY MO.07 | Anlage eine Gewässerentwicklungskorridors - Béiwenerbaach - Bavigne - oberhalb Bavigne | 200 | m | 5292 |
| III-2.2.4 | HY II.11 | HY MO.07 | Anlage eine Gewässerentwicklungskorridors - Béiwenerbaach - Bavigne - Kolbert | 227 | m | 5296 |
| III-2.2.4 | HY II.11 | HY MO.07 | Anlage eine Gewässerentwicklungskorridors - Krupbéiwen - Bavigne - Mündung Hommeschbaach | 800 | m | 5298 |
| III-2.2.4 | HY II.11 | HY MO.07 | Anlage eine Gewässerentwicklungskorridors - Krupbéiwen/Sollerbaach - Bavigne - unterhalb Mündung Harambois bis oberhalb Mündung Donkelderbaach (Hutton) | 1.396 | m | 5301 |
| III-2.2.4 | HY II.11 | HY MO.07 | Anlage eine Gewässerentwicklungskorridors - Sollerbaach - Sonlez - Hassetlet | 200 | m | 5306 |
| III-3.b | HY I.2 | - | Fischaufstiegshilfe Sauer Mühle Boulaide | 1 | Stück | 2956 |
| III-4.b | HY II.2 | - | Renaturierung Zufluss Syrbaach Bëtlerbaach | 10 | m | 3357 |
| III-4.b | HY I.2 | - | Fischaufstiegshilfe Syrbaach, Bëtelerbaach | 1 | Stück | 1066 |
| III-4.b | HY III.1 | - | Mindestrestwasser 30% MNQ Sauer Syrbaach, Bëtelerbaach | 1 | Stück | 1068 |
| III-4.b | HY II.8 | HY MO.05 | Wiederherstellung von naturnaher Laufentwicklung und Gewässerbett - Syrbaach/Betlerbaach - Surre - Mündung Bëtlerbaach | 200 | m | 4379 |
| III-4.b | HY III.1 | HY WA.01 | Wiederherstellung und Sicherung naturnaher Abflussverhältnisse - Syrbaach - Mündungsbereich | 218 | m | 5556 |
| III-4.b | HY II.11 | HY MO.06 | Anlage eines Gewässerrandstreifens - Syrbaach - Mündungsbereich | 200 | m | 5557 |
| III-4.b | HY II.11 | HY MO.06 | Anlage eines Gewässerrandstreifens - Syrbaach - Surre - unterhalb Mündung Bëtlerbaach | 657 | m | 5055 |
| IV-1.1.a | HY I.1 | - | Entfernen Querbauwerk Wiltz Eurofloor 2 | 1 | Stück | 1114 |
| IV-1.1.a | HY I.1 | - | Entfernen Querbauwerk Wiltz Eurofloor 1 | 1 | Stück | 3345 |
| IV-1.1.a | HY II.8 | - | Renaturierung Bachbett Wiltz Weidingen | 300 | m | 3021 |
| VI-1.1.a | HY II.10 | HY MO.01 | Einbau von Strukturelementen in Sohle - Wiltz - Niederwiltz - Eurofloor bis unterhalb Follmillen | 600 | m | 4511 |
| VI-1.1.a | HY III.1 | HY WA.01 | Wiederherstellung und Sicherung naturnaher Abflussverhältnisse - Wiltz - Niederwiltz - Hädert | 600 | m | 5449 |

**Anhang 19: In Umsetzung befindliche HY Maßnahmen
aus dem Maßnahmenprogramm 2015**

Im Maßnahmenprogramm von 2015 vorgesehene hydromorphologische Maßnahmen, die sich zurzeit in Umsetzung befinden

| Code des OWK | Maßnahmenart (2015) | Maßnahmenart (2021) | Bezeichnung der Maßnahme | Informationen zur Maßnahme | | ID der Maßnahme |
|--------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------------|
| IV-3.1.b | HY I.2 | - | Fischaufstiegshilfe Clerve Mühle Schüttburg | 1 | Stück | 1128 |
| VI-3.1.b | HY I.2 | - | Fischaufstiegshilfe Fallhöhe bis 1 m; Clerve,Woltz (Clervaux unterhalb Überdeckung Fussgängerzone (h=±1,50m)) | 1 | Stück | 1255 |
| VI-3.1.b | HY I.3 | - | Absenken Oberkante Querbauwerk Clerve,Woltz (Wilwerwiltz-Enscherange Rackésmühle (h=1,80m)) | 1 | Stück | 1259 |
| VI-3.1.b | HY II.8 | - | Weitung des Bettes Clerve,Woltz (Wilwerwiltz-Enscherange Rackésmühle) | 750 | m | 1260 |
| VI-3.1.b | HY II.6 | HY DU.02 | Wiederherstellung der Durchgängigkeit - Durchlass/Verrohrung/Überbauung - Clerve - Clervaux - Überdeckung "Place de la libération" | 173 | m | 3753 |
| VI-3.1.b | HY II.6 | HY DU.02 | Wiederherstellung der Durchgängigkeit - Durchlass/Verrohrung/Überbauung - Clerve - Clervaux - Überdeckung Place Benelux | 97 | m | 3754 |
| VI-3.1.b | HY II.5 | HY MO.02 | Entfernen/Umgestalten von Sohlverbau - Clerve - Clervaux - oberhalb Hotel Koener bis unterhalb Place Benelux | 200 | m | 4569 |
| VI-3.1.b | HY II.10 | HY MO.03 | Einbau von Strömunglenkern für Eigendynamik - Clerve-Woltz - Clervaux - oberhalb Lycee bis op der Woltz | 642 | m | 4658 |
| VI-3.1.b | - | HY MO.09 | Zulassen von eigendynamischer Entwicklung - Clerve-Woltz - Clervaux - oberhalb Lycee bis op der Woltz | 642 | m | 4812 |
| VI-3.1.b | HY II.11 | HY MO.07 | Anlage eine Gewässerentwicklungskorridors - Clerve-Woltz - Clervaux - oberhalb Lycee bis op der Woltz | 642 | m | 5350 |
| VI-3.1.b | HY II.11 | HY MO.07 | Anlage eine Gewässerentwicklungskorridors - Clerve-Woltz - Enscherange - Kirpend entlang CR326 | 600 | m | 4802 |
| VI-3.1.b | - | HY MO.09 | Zulassen von eigendynamischer Entwicklung - Clerve-Woltz - Enscherange - Kirpend entlang CR326 | 600 | m | 5326 |
| VI-3.1.b | HY II.11 | HY MO.06 | Anlage eines Gewässerrandstreifens - Clerve - Wilwerwiltz - STEP Wilwerwiltz bis Brücke CFL | 900 | m | 5104 |
| VI-3.1.b | HY II.11 | HY MO.06 | Anlage eines Gewässerrandstreifens - Clerve - Wilwerwiltz - höhe Schule bis Laach (Enscherange) | 500 | m | 5109 |
| VI-3.1.b | HY II.11 | HY MO.07 | Anlage eine Gewässerentwicklungskorridors - Clerve - Wilwerwiltz - höhe Band (Schule) | 500 | m | 5320 |
| VI-3.1.b | HY II.11 | HY MO.07 | Anlage eine Gewässerentwicklungskorridors - Woltz - Clervaux - unterhalb Mündung Millbech | 400 | m | 5355 |
| IV-3.3 | HY I.2 | - | Fischaufstiegshilfe Irbich Weiher Bouvier | 1 | Stück | 3394 |
| IV-3.3 | HY II.6 | - | Offenlegung Irbich | 10 | m | 1294 |
| IV-3.4 | HY II.6 | - | Offenlegung von kanalisierten/ verrohrten Wasserläufen Wemperbaach (Weiswampach Rossmillen) | 500 | m | 1304 |
| IV-3.4 | HY I.3 | HY DU.01 | Wiederherstellung der Durchgängigkeit - Querbauwerk - Wemperbaach - Rossmillen - unterhalb Weiher 1 | 1 | Stück | 4275 |
| IV-3.4 | HY I.3 | HY DU.01 | Wiederherstellung der Durchgängigkeit - Querbauwerk - Wemperbaach - Rossmillen - unterhalb Weiher 2 | 1 | Stück | 4282 |
| IV-3.4 | HY III.1 | HY WA.01 | Wiederherstellung und Sicherung naturnaher Abflussverhältnisse - Wemperbaach - Rossmillen - Rossmillen bis oberhalb Weiher 2 (Auel) | 500 | m | 5460 |
| IV-3.5.1 | HY II.11 | HY MO.06 | Anlage eines Gewässerrandstreifens - Treterbaach - Troine - Mündung Osterburen bis STEP | 2.000 | m | 5135 |
| V-1.1 | HY II.8 | HY MO.05 | Wiederherstellung von naturnaher Laufentwicklung und Gewässerbett - Our - Wallendorf-Pont - oberhalb Mündung Sauer | 450 | m | 1409 |
| V-2.1 | HY I.1 | - | Entfernen Querbauwerk Fallhöhe 1 bis 2 m (Our Hosingen-barrage Gmünd (h=0,60m)) | 1 | Stück | 1426 |
| VI-1.1.a | HY I.2 | - | Fischaufstiegshilfe Alzette Schierenermühle | 1 | Stück | 1478 |

Anhang 19: In Umsetzung befindliche HY Maßnahmen aus dem Maßnahmenprogramm 2015

Im Maßnahmenprogramm von 2015 vorgesehene hydromorphologische Maßnahmen, die sich zurzeit in Umsetzung befinden

| Code des OWK | Maßnahmenart (2015) | Maßnahmenart (2021) | Bezeichnung der Maßnahme | Informationen zur Maßnahme | | ID der Maßnahme |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------------|
| VI-1.1.a | HY III.1 | - | Mindestrestwasser 30% MNQ Schierenermühle | 1 | Stück | 1480 |
| VI-1.1.a | HY II.1 | - | Renaturierung Mündungsbereich Alzette Haueschbaach | 20 | m | 3206 |
| VI-1.1.a | - | HY WA.02 | Wiederherstellung und Sicherung von naturnahem Wasserhaushalt - Alzette | 1 | Stück | 5507 |
| VI-1.1.b | HY I.2 | - | Fischaufstiegshilfe Alzette Essingen | 1 | Stück | 1489 |
| VI-2.1 | HY II.3 | - | Abflachen bef. Böschung (h>1m) Alzette Lintgen | 250 | m | 1582 |
| VI-2.1 | HY II.7 | - | Auerenaturierung Alzette Hünsdorf | 300 | m | 1531 |
| VI-2.1 | HY II.7 | - | Renaturierung Alzette von Mersch bis Lintgen | 3.400 | m | 2472 |
| VI-2.1 | HY II.8 | - | Renaturierung und Hochwasserschutz Alzette Beggen | 2.300 | m | 2967 |
| VI-2.1 | HY II.8 | - | Renaturierung Alzette Steinsel | 3.700 | m | 2968 |
| VI-2.1 | HY I.2 | - | Fischaufstiegshilfe Alzette Dommeldange Lycée technique privé Emile Metz | 1 | Stück | 1532 |
| VI-3 | HY I.2 | HY DU.01 | Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit - Querbauwerk - Alzette - Pafendall - unterhalb Jugendherberge | 1 | Stück | 4128 |
| VI-3 | HY I.3 | HY DU.01 | Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit - Querbauwerk - Alzette - Pafendall - oberhalb rote Brücke | 1 | Stück | 4253 |
| VI-3 | HY II.10 | HY MO.01 | Einbau von Strukturelementen in Sohle - Alzette - Eich - von C.R. 232 bis Fussballplatz Pfaffental | 800 | m | 4425 |
| VI-4.1.1.a | HY I.1 | - | Entfernen Querbauwerk Alzette Lameschermillen | 1 | Stück | 1616 |
| VI-4.1.1.a | HY II.8 | - | Renaturierung Alzette Lameschermillen oberhalb CR164 | 500 | m | 2966 |
| VI-4.1.1.a | HY II.11 | HY MO.06 | Anlage eines Gewässerrandstreifens - Alzette - Bergem - 1 - bei Lameschermillen | 556 | m | 4836 |
| VI-4.1.1.a | HY II.11 | HY MO.06 | Anlage eines Gewässerrandstreifens - Alzette - Huncherange - von Millen bis Lameschermillen | 1.304 | m | 4837 |
| VI-4.1.1.a | - | HY WA.02 | Wiederherstellung und Sicherung von naturnahem Wasserhaushalt - Alzette | 1 | Stück | 5515 |
| VI-4.1.1.b | HY II.8 | - | Renaturierung Alzette Bettembourg (Phase 1) | 900 | m | 1614 |
| VI-4.1.1.b | HY II.8 | - | Renaturierung Alzette Bettembourg (Phase 2) | 270 | m | 2982 |
| VI-4.1.1.b | HY II.8 | - | Renaturierung Alzette Bettembourg (Phase 3) | 600 | m | 2983 |
| VI-4.1.1.b | HY II.8 | - | Renaturierung Alzette Bettembourg (Phase 4) | 270 | m | 2984 |
| VI-4.1.1.b | HY II.8 | - | Renaturierung Alzette Bettembourg (Phase 5) | 900 | m | 2985 |
| VI-4.1.1.b | HY II.8 | - | Leichte Massnahme Alzette zwischen Fennange und "Ménsterbrill" unterhalb CR164 | 2.500 | m | 2993 |
| VI-4.1.1.b | - | HY WA.02 | Wiederherstellung und Sicherung von naturnahem Wasserhaushalt - Alzette | 1 | Stück | 5509 |
| VI-4.1.2 | HY I.2 | - | Fischaufstiegshilfe Drosbech Gasperich | 1 | Stück | 1663 |
| VI-4.1.2 | HY II.8 | - | Renaturierung Drosbech Ban de Gasperich | 370 | m | 1664 |
| VI-4.1.2 | HY I.2 | - | Fischaufstiegshilfe Drosbech bei der Mündung in die Alzette in Hesperange (Fallhöhe 50cm) | 1 | Stück | 1653 |
| VI-4.1.2 | HY I.2 | - | 2 Fischaufstiegshilfen Dosbach oberhalb Brücke rte de Thionville in Hesperange Fallhöhe 40 cm | 1 | Stück | 1655 |
| VI-4.1.2 | HY II.6 | HY DU.02 | Wiederherstellung der Durchgängigkeit - Durchlass/Verrohrung/Überbauung - Drosbech - Howald - 3 - bei Mündung Alzette/Drosbech | 68 | m | 3974 |
| VI-4.1.3.a | HY II.5 | - | Behebung Sohlbeeinträchtigung Mess Sprinkange | 250 | m | 1694 |
| VI-4.1.3.a | HY II.8 | - | Renaturierung der Mess oberhalb Mündung Alzette Lameschermillen bis CR164 | 1.500 | m | 1681 |
| VI-4.1.3.a | HY II.8 | - | Renaturierung Mess Dippach-Gare rue de la Gare bis Schouweiler rue de la Résistance | 2.700 | m | 1693 |
| VI-4.1.3.a | HY II.6 | HY DU.02 | Wiederherstellung der Durchgängigkeit - Durchlass/Verrohrung/Überbauung - Mess - Schouweiler - 2 - bei Mairie | 44 | m | 3740 |
| VI-4.1.3.a | HY I.3 | HY DU.01 | Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit - Querbauwerk - Mess - Schouweiler - 1 - bei Mairie | 1 | Stück | 4079 |

**Anhang 19: In Umsetzung befindliche HY Maßnahmen
aus dem Maßnahmenprogramm 2015**

Im Maßnahmenprogramm von 2015 vorgesehene hydromorphologische Maßnahmen, die sich zurzeit in Umsetzung befinden

| Code des OWK | Maßnahmenart (2015) | Maßnahmenart (2021) | Bezeichnung der Maßnahme | Informationen zur Maßnahme | | ID der Maßnahme |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------------|
| VI-4.1.3.a | HY I.3 | HY DU.01 | Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit - Querbauwerk - Mess - Bergem - 1 - bei Lameschermillen | 1 | Stück | 4277 |
| VI-4.1.3.a | HY II.11 | HY MO.06 | Anlage eines Gewässerrandstreifens - Mess - Bergem - 2 - bei Lameschermillen | 700 | m | 4835 |
| VI-4.1.3.a | HY II.11 | HY MO.06 | Anlage eines Gewässerrandstreifens - Mess - Schouweiler - 3 - bei Mairie | 200 | m | 4873 |
| VI-4.1.3.a | HY III.1 | HY WA.01 | Wiederherstellung und Sicherung naturnaher Abflussverhältnisse - Mess - Bergem - 3 - bei Lameschermillen | 300 | m | 5373 |
| VI-4.1.4 | HY II.8 | - | Renaturierung Kiemelbaach Mondercange oberhalb A4 | 2.170 | m | 1705 |
| VI-4.1.4 | HY II.6 | HY DU.02 | Wiederherstellung der Durchgängigkeit - Durchlass/Verrohrung/Überbauung - Kiemelbaach - Schifflange - bei "Dumontshaff" | 39 | m | 4058 |
| VI-4.1.4 | HY II.6 | HY DU.02 | Wiederherstellung der Durchgängigkeit - Durchlass/Verrohrung/Überbauung - Kiemelbaach - Foetz - 1 - bei "Rue du Brill" | 78 | m | 4059 |
| VI-4.1.4 | HY II.6 | HY DU.02 | Wiederherstellung der Durchgängigkeit - Durchlass/Verrohrung/Überbauung - Kiemelbaach - Foetz - 2 - bei "Rue du Brill" | 65 | m | 4060 |
| VI-4.1.4 | HY II.11 | HY MO.06 | Anlage eines Gewässerrandstreifens - Kiemelbaach - Schifflange - bis Mondercange | 3.855 | m | 4841 |
| VI-4.1.4 | HY II.11 | HY MO.07 | Anlage eine Gewässerentwicklungskorridors - Kiemelbaach - Schifflange - bei "Dumontshaff" | 274 | m | 5165 |
| VI-4.2 | HY II.8 | - | Renaturierung Alzette "Pudel" unterhalb der rue de Lallange in Esch-sur-Alzette | 460 | m | 2994 |
| VI-4.2 | HY II.8 | - | Renaturierung der Alzette "Pudel" auf 250 m unterhalb der Gemeindegrenze bis Brill | 250 | m | 2995 |
| VI-4.2 | HY II.6 | HY DU.02 | Wiederherstellung der Durchgängigkeit - Durchlass/Verrohrung/Überbauung - Alzette - Schifflange - 3 - im "Pudel" | 138 | m | 3728 |
| VI-4.2 | HY III.1 | HY WA.01 | Wiederherstellung und Sicherung naturnaher Abflussverhältnisse - Alzette - Schifflange - 2 - im "Pudel" | 400 | m | 5371 |
| VI-4.3 | HY II.6 | - | Offenlegung Didelängerbaach Dudelange | 1.107 | m | 1743 |
| VI-5.1.b | HY I.2 | - | Fischaufstiegshilfe Wark Ettelbrück Haus Schank 2 | 1 | Stück | 1768 |
| VI-5.1.b | HY I.2 | - | Fischaufstiegshilfe Wark | 1 | Stück | 1769 |
| VI-5.1.b | HY I.2 | - | Fischaufstiegshilfe Wark Ettelbrück Mündung Alzette | 1 | Stück | 2942 |
| VI-5.1.b | HY I.2 | - | Fischaufstiegshilfe Wark Ettelbrück Haus Schank 1 | 1 | Stück | 2943 |
| VI-5.1.b | HY I.2 | - | Fischaufstiegshilfe Wark Ettelbrück Avenue Salenty | 1 | Stück | 2945 |
| VI-5.1.b | HY I.2 | - | Fischaufstiegshilfe Wark Niederfeulen unterhalb Kläranlage | 1 | Stück | 3024 |
| VI-5.1.b | HY II.3 | - | Abflachen befestigter Böschungen (h=<1m) Wark unterhalb Niederfeulen | 650 | m | 3025 |
| VI-5.1.b | HY II.4 | - | Unbefestigte Böschungen abflachen (<1m) Wark Feuerweherschule unterhalb Kläranlage | 650 | m | 3026 |
| VI-5.1.b | HY II.5 | - | Behebung Sohlbeeinträchtigungen Wark Niederfeulen | 650 | m | 3211 |
| VI-5.1.b | HY II.10 | - | Leichte Maßnahmen (zur Selbsterholung des Bettes) Wark | 400 | m | 3429 |
| VI-5.1.b | HY II.6 | HY DU.02 | Wiederherstellung der Durchgängigkeit - Durchlass/Verrohrung/Überbauung - Wark - Ettelbrück - Überdeckung CFL | 50 | m | 3810 |
| VI-5.1.b | HY II.6 | HY DU.02 | Wiederherstellung der Durchgängigkeit - Durchlass/Verrohrung/Überbauung - Wark - Ettelbrück - Überdeckung rue Salenty | 212 | m | 3811 |
| VI-5.1.b | HY II.6 | HY DU.02 | Wiederherstellung der Durchgängigkeit - Durchlass/Verrohrung/Überbauung - Wark - Ettelbrück - Überdeckung LTE rue Salenty | 116 | m | 3812 |

**Anhang 19: In Umsetzung befindliche HY Maßnahmen
aus dem Maßnahmenprogramm 2015**

Im Maßnahmenprogramm von 2015 vorgesehene hydromorphologische Maßnahmen, die sich zurzeit in Umsetzung befinden

| Code des OWK | Maßnahmenart (2015) | Maßnahmenart (2021) | Bezeichnung der Maßnahme | Informationen zur Maßnahme | | ID der Maßnahme |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------------|
| VI-5.1.b | HY II.11 | HY MO.06 | Anlage eines Gewässerrandstreifens - Wark - Niederfeulen - unterhalb Niederfeulen bis oberhalb Niederfeulen | 6.500 | m | 5043 |
| VI-5.1.b | HY II.11 | - | Förderung der Gewässerretention und Gewässerentwicklung Wark Niederfeulen (terrain de football) | 175 | m | 3425 |
| VI-6 | HY I.1 | - | Entfernen Querbauwerk Attert Colmar-Berg Millebiert | 1 | Stück | 1821 |
| VI-6 | HY I.2 | - | Fischaufstiegshilfe Attert Bissen Panacci | 1 | Stück | 1824 |
| VI-6 | HY I.2 | - | Fischaufstiegshilfe Attert Useldange Robin | 1 | Stück | 1830 |
| VI-6 | HY I.2 | - | Fischaufstiegshilfe Attert Useldange Centre Culturel | 1 | Stück | 1832 |
| VI-6 | HY I.4 | - | Schaffung von Laichgebiet Attert Bissen | 600 | m | 1823 |
| VI-6 | HY II.4 | - | Abflachen unbefestigter Böschungen Attert Bissen | 680 | m | 3381 |
| VI-6.2 | HY II.10 | - | Leichte Massnahmen Viichtbaach Vichten | 250 | m | 1857 |
| VI-6.2 | HY II.6 | - | Offenlegung Viichtbaach Vichten rte de Michelbouch | 119 | m | 1860 |
| VI-6.2 | HY II.6 | - | Offenlegung Viichtbaach Vichten rue du Lavoir | 60 | m | 2978 |
| VI-6.3 | HY II.10 | - | Leichte Massnahmen Aeschbech Buschdorf | 2.000 | m | 1868 |
| VI-6.3 | HY II.10 | - | Leichte Massnahmen Aeschbech Saeul | 599 | m | 1870 |
| VI-6.3 | HY II.6 | - | Offenlegung Aeschbech Brouch | 924 | m | 1869 |
| VI-6.3 | HY II.8 | - | Renaturierung Aeschbech Boevange | 600 | m | 1866 |
| VI-6.4 | HY II.10 | - | Leichte Massnahmen Schwebesch Kapweiler | 1.500 | m | 1879 |
| VI-6.4 | HY II.3 | - | Abflachen bef. Böschungen Schwebesch Kapweiler | 800 | m | 1880 |
| VI-6.4 | HY II.8 | - | Renaturierung Schwebesch Kapweiler | 800 | m | 1881 |
| VI-8.1.a | HY I.2 | - | Fischaufstiegshilfe Attert Eil Wëldbësch | 1 | Stück | 1926 |
| VI-9.b | HY II.10 | - | Leichte Massnahmen Näerdenerbaach Noerdange | 2.200 | m | 2055 |
| VI-10.1.b | HY I.2 | - | Fischaufstiegshilfe Eisch Reckange Elsen | 1 | Stück | 2066 |
| VI-10.1.b | HY I.2 | - | Fischaufstiegshilfe Eisch Marienthal | 1 | Stück | 2068 |
| VI-11.b | HY I.2 | - | Fischaufstiegshilfe Mamer Schëndelsermillen | 1 | Stück | 2162 |
| VI-11.b | HY II.10 | - | Leichte Massnahmen Mamer Schoenfels | 1.500 | m | 2163 |
| VI-11.b | HY II.10 | - | Leichte Massnahmen Mamer Kopstal Weidendall | 650 | m | 2165 |
| VI-11.b | HY II.8 | - | Renaturierung Mamer im Park Mersch | 900 | m | 3380 |
| VI-13.1.1.a | HY II.8 | - | Renaturierung Péitruss Helfent | 300 | m | 2238 |
| VI-13.1.1.a | HY II.8 | - | Renaturierung Péitruss Hollerich | 630 | m | 2992 |
| VI-13.1.1.b | HY II.3 | - | Renaturierung Péitruss Luxemburg | 2.400 | m | 2235 |
| VII-1.2 | HY II.6 | HY DU.02 | Wiederherstellung der Durchgängigkeit - Durchlass/Verrohrung/Überbauung - Mierbaach - Bascharage - 2 - von Rondpoint Biff bis Piscine | 35 | m | 3965 |
| VII-1.3 | HY II.6 | - | Offenlegung der Réierbaach Lasauvage unterhalb der "Place de Saintignon" | 247 | m | 3004 |