**Anhang 18: Umgesetzte HY Maßnahmen
aus dem Maßnahmenprogramm 2015**

Im Maßnahmenprogramm von 2015 vorgesehene, bereits umgesetzte hydromorphologische Maßnahmen

Code des OWK	Maßnahmen-art (2015)	Bezeichnung der Maßnahme	Informationen zur Maßnahme		ID der Maßnahme
I-1	HY II.3	Abflachen bef. Böschungen (h>1m) Mosel Ehnen	300	m	253
I-2.1	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Syre Mertert Fausermillen	1	Stück	357
I-2.1	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Syre Mertert Fielsmillen	1	Stück	359
I-3.1	HY II.8	Renaturierung Syre Betzdorf-Olingen	3.500	m	2418
I-3.4	HY II.4	Abflachen unbef. Böschung (h>1m) Roudemerbaach Rodenbourg	624	m	531
II-3	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Lauterburerbaach 400m unterhalb Specksmillen	1	Stück	692
II-3	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Lauterburerbaach Echternach (Nonnemillen)	1	Stück	3172
II-4	HY I.1	Entfernen Querbauwerk Ernz noire Breidweiler-Pont (oberhalb)	1	Stück	2952
II-4	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Ernz noire Reilandermillen	1	Stück	2975
II-4	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Ernz noire Grundhof Wehr Konsbrück	1	Stück	2981
II-4	HY I.1	Entfernen Querbauwerk Ernz noire Müllerthal 1 (H.v.L./Krombach)	1	Stück	3007
II-4	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Ernz noire Müllerthal 2 (H.v.L./Krombach)	1	Stück	3008
II-5	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Ernz blanche Hessemillen	1	Stück	776
II-5	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Ernz blanche Bakesmillen	1	Stück	779
II-5	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Ernz blanche oberhalb Medernach	1	Stück	788
II-5	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Ernz blanche Larochette hinter P&Ch	1	Stück	793
II-5	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Ernz blanche Ernzen Milleboesch	1	Stück	2949
II-5	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Ernz blanche Ernzen Wehnschelt	1	Stück	2950
II-5	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Ernz blanche Reisdorf Costermühle	1	Stück	2954
II-5	HY II.4	Abflachen unbef. Böschung (h>1m) Ernz blanche Höhe Fischbach	520	m	796
III-1.1.b	HY II.4	Abflachen unbef. Böschung (h<1m) Sauer Ingeldorf	400	m	824
III-1.1.b	HY II.4	Abflachen unbef. Böschung (h>1m) Sauer Ingeldorf	400	m	825
III-1.1.b	HY II.4	Abflachen unbef. Böschung (h>1m) Sauer Ingeldorf	900	m	826
III-1.1.b	HY II.8	Renaturierung Bachbett Sauer Diekirch Spidolswiss	700	m	3052
III-1.1.b	HY II.8	Renaturierung Bachbett Sauer Ingeldorf im Al	500	m	3053
III-1.2.1.b	HY II.5	Behebung Sohlbeinträchtigung Blees Brandenbourg	400	m	3244
III-1.2.1.b	HY II.8	Renaturierung Bachbett Blees Brandenbourg	200	m	3247
III-1.2.1.b	HY II.9	Tiefenerosionvermeidung Blees Brandenbourg	10	m	3249
III-2.1.1	HY II.2	Renaturierung Zufluss Sauer Haesbich/Dickschbur	150	m	3270
III-3.b	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Sauer Mühle Bigonville	1	Stück	2955
IV-2.1	HY I.1	Entfernen Querbauwerk Wiltz Winseler 1	1	Stück	3020
IV-2.1	HY I.1	Entfernen Querbauwerk Wiltz Winseler 2	1	Stück	3347
IV-2.1	HY II.2	Renaturierung Zufluss Wiltz Fischbach	10	m	3340
IV-3.1.b	HY I.1	Entfernen Querbauwerk Irbich höhe Mündung Clerve	1	Stück	1291
IV-3.1.b	HY I.1	Entfernen Querbauwerk Clerve/Woltz Wehr Linden	1	Stück	2918
IV-3.1.b	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Irbich Mündung Clerve	1	Stück	3393
IV-3.1.b	HY II.10	Förderung der Gewässerretention durch Leichte Maßnahmen (zur Selbsterholung des Bettes)	30	m	3432
IV-3.2	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Pëntsch/Lamichtsbaach	1	Stück	2961
IV-3.2	HY II.4	Abflachen unbef. Böschung (h=<1m) Pëntsch/Lamichtsbaach	400	m	2964

Im Maßnahmenprogramm von 2015 vorgesehene, bereits umgesetzte hydromorphologische Maßnahmen

Code des OWK	Maßnahmen-art (2015)	Bezeichnung der Maßnahme	Informationen zur Maßnahme		ID der Maßnahme
IV-3.2	HY II.5	Behebung Sohlbeinträchtigung Pëntsch/Lamichtsbaach	50	m	1280
IV-3.5.1	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Tretterbaach Neimillen	1	Stück	3372
IV-3.5.1	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Tretterbaach unterhalb Léresmillen	1	Stück	3373
IV-3.5.1	HY II.10	Leichte Massnahmen Trëtterbaach	250	m	1316
IV-3.5.1	HY II.2	Renaturierung Zufluss Tretterbaach Fennbaach	10	m	3236
IV-3.5.1	HY II.9	Tiefenerosionvermeidung Trëtterbaach	50	m	1315
IV-3.5.1	HY II.4	Abflachen unbefestigter Böschungen (h=<1m) Trëtterbaach Troine	350	m	3028
IV-3.5.1	HY II.8	Renaturierung Bachbett Trëtterbaach Troine	350	m	3029
V-1.2	HY III.1	Mindestrestwasser 30% MNQ Vianden Wehr SEO	1	Stück	1405
V-2.1	HY II.1	Renaturierung Mündung Our Stolzembourg-Grenze Belgien 1	60	m	3046
V-2.1	HY II.1	Renaturierung Mündung Our Stolzembourg-Grenze Belgien 2	90	m	3047
V-2.1	HY II.2	Renaturierung Zufluss Our Stolzembourg-Grenze Belgien	150	m	3045
VI-10.1.b	HY I.1	Entfernen Querbauwerk Eisch Mersch Grommeschmillen	1	Stück	2065
VI-10.1.b	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Eisch Reckange Siebenaller	1	Stück	2067
VI-11.b	HY I.1	Entfernen Querbauwerk Mamer Schankemillen	1	Stück	2167
VI-12.2	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Olmerbaach Goetzingen	1	Stück	2207
VI-12.2	HY II.5	Behebung Sohlbeeinträchtigungen Olmerbaach Goetzingen	40	m	2977
VI-13.2	HY II.4	Abflachen unbef. Böschungen Zéisséngerbaach Im Gründchen	200	m	3384
VI-3	HY II.6	Offenlegung Huerbaach Gantebénsmillen	30	m	2988
VI-4.1.2	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Drosbech Howald	1	Stück	1658
VI-4.1.3.a	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Mess Reckange-sur-Mess Kisel	1	Stück	1688
VI-4.1.3.a	HY II.8	Renaturierung Mess Pontpierre unterhalb C.R. 169	600	m	1684
VI-4.1.3.a	HY II.8	Renaturierung Mess Reckange-sur-Mess	160	m	2987
VI-4.1.4	HY II.8	Renaturierung Kiemelbaach Foetz Herbett	1.500	m	1707
VI-4.3	HY II.3	Abflachen befestigter Böschungen Dideléngerbaach Bettembourg	400	m	1742
VI-5.1.b	HY I.1	Entfernen Querbauwerk Wark Erpeldange ehem. Fischaufzucht	1	Stück	2938
VI-5.1.b	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Wark Ettelbrück Technisches Gymnasium	1	Stück	2944
VI-5.1.b	HY II.10	Leichte Massnahmen Erpeldange ehem. Fischaufzucht	40	m	3215
VI-5.1.b	HY II.10	Leichte Maßnahmen Wark Mertzig	60	m	3430
VI-5.1.b	HY II.4	Abflachen unbefestigter vertikaler Böschungen Wark Mertzig	25	m	3426
VI-5.1.b	HY II.8	Renaturierung Bachbett Wark Erpeldange ehem. Fischaufzucht	80	m	3213
VI-5.1.b	HY II.8	Weitung des Bettes Wark Mertzig	25	m	3428
VI-7.1	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Roudbaach Platen Kieffer	1	Stück	1893
VI-7.1	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Roudbaach Bettborn Bei der Fabrik	1	Stück	1895
VI-7.1	HY I.3	Absenken Querbauwerk Roudbaach Platen	1	Stück	1892
VI-7.1	HY II.10	Leichte Massnahmen Roudbaach Platen	2.000	m	1891
VI-7.1	HY II.8	Renaturierung Roudbaach Platen Centre Culturel	110	m	2986
VI-8.1.a	HY I.1	Entfernen Querbauwerk Attert Redange	1	Stück	1922