



Anhang 18: Umgesetzte HY Maßnahmen aus dem Maßnahmenprogramm 2015

Im Maßnahmenprogramm von 2015 vorgesehene, bereits umgesetzte hydromorphologische Maßnahmen

Code des OWK	Maßnahmen- art (2015)	Bezeichnung der Maßnahme	Informationen zur Maßnahme		ID der Maßnahme
I-1	HY II.3	Abflachen bef. Böschungen (h>1m) Mosel Ehnen	300	m	253
I-2.1	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Syre Mertert Fausermillen	1	Stück	357
I-2.1	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Syre Mertert Fielsmillen	1	Stück	359
I-3.1	HY II.8	Renaturierung Syre Betzdorf-Olingen	3.500	m	2418
I-3.4	HY II.4	Abflachen unbef. Böschung (h>1m) Roudemerbaach Rodenbourg	624	m	531
II-3	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Lauterburerbaach 400m unterhalb Specksmillen	1	Stück	692
II-3	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Lauterburerbaach Echternach (Nonnemillen)	1	Stück	3172
II-4	HY I.1	Entfernen Querbauwerk Ernz noire Bredweiler-Pont (oberhalb)	1	Stück	2952
II-4	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Ernz noire Reilandermillen	1	Stück	2975
II-4	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Ernz noire Grundhof Wehr Konsbrück	1	Stück	2981
II-4	HY I.1	Entfernen Querbauwerk Ernz noire Müllerthal 1 (H.v.L./Krombach)	1	Stück	3007
II-4	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Ernz noire Müllerthal 2 (H.v.L./Krombach)	1	Stück	3008
II-5	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Ernz blanche Hessemillen	1	Stück	776
II-5	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Ernz blanche Bakesmillen	1	Stück	779
II-5	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Ernz blanche oberhalb Medernach	1	Stück	788
II-5	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Ernz blanche Larochette hinter P&Ch	1	Stück	793
II-5	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Ernz blanche Ernzen Milleboesch	1	Stück	2949
II-5	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Ernz blanche Ernzen Wehnschelt	1	Stück	2950
II-5	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Ernz blanche Reisdorf Costermühle	1	Stück	2954
II-5	HY II.4	Abflachen unbef. Böschung (h>1m) Ernz blanche Höhe Fischbach	520	m	796
III-1.1.b	HY II.4	Abflachen unbef. Böschung (h<1m) Sauer Ingeldorf	400	m	824
III-1.1.b	HY II.4	Abflachen unbef. Böschung (h>1m) Sauer Ingeldorf	400	m	825
III-1.1.b	HY II.4	Abflachen unbef. Böschung (h>1m) Sauer Ingeldorf	900	m	826
III-1.1.b	HY II.8	Renaturierung Bachbett Sauer Diekirch Spidolswiss	700	m	3052
III-1.1.b	HY II.8	Renaturierung Bachbett Sauer Ingeldorf im Al	500	m	3053
III-1.2.1.b	HY II.5	Behebung Sohlbeinträchtigung Blee Brandenbourg	400	m	3244
III-1.2.1.b	HY II.8	Renaturierung Bachbett Blee Brandenbourg	200	m	3247
III-1.2.1.b	HY II.9	Tiefenerosionvermeidung Blee Brandenbourg	10	m	3249
III-2.1.1	HY II.2	Renaturierung Zufluss Sauer Haesbich/Dickschbur	150	m	3270
III-3.b	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Sauer Mühle Bigonville	1	Stück	2955
IV-2.1	HY I.1	Entfernen Querbauwerk Wiltz Winseler 1	1	Stück	3020
IV-2.1	HY I.1	Entfernen Querbauwerk Wiltz Winseler 2	1	Stück	3347
IV-2.1	HY II.2	Renaturierung Zufluss Wiltz Fischbach	10	m	3340
IV-3.1.b	HY I.1	Entfernen Querbauwerk Irbich höhe Mündung Clerve	1	Stück	1291
IV-3.1.b	HY I.1	Entfernen Querbauwerk Clerve/Woltz Wehr Linden	1	Stück	2918
IV-3.1.b	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Irbich Mündung Clerve	1	Stück	3393
IV-3.1.b	HY II.10	Förderung der Gewässerretention durch Leichte Maßnahmen (zur Selbsterholung des Bettes)	30	m	3432
IV-3.2	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Pëntsches/Lamichtsbaach	1	Stück	2961
IV-3.2	HY II.4	Abflachen unbef. Böschung (h=<1m) Pëntsches/Lamichtsbaach	400	m	2964



Anhang 18: Umgesetzte HY Maßnahmen aus dem Maßnahmenprogramm 2015

Im Maßnahmenprogramm von 2015 vorgesehene, bereits umgesetzte hydromorphologische Maßnahmen

Code des OWK	Maßnahmenart (2015)	Bezeichnung der Maßnahme	Informationen zur Maßnahme		ID der Maßnahme
IV-3.2	HY II.5	Behebung Sohlbeeinträchtigung Pëntsch/Lamichtsbaach	50	m	1280
IV-3.5.1	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Tretterbaach Neimillen	1	Stück	3372
IV-3.5.1	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Tretterbaach unterhalb Léresmillen	1	Stück	3373
IV-3.5.1	HY II.10	Leichte Massnahmen Trëtterbaach	250	m	1316
IV-3.5.1	HY II.2	Renaturierung Zufluss Tretterbaach Fennbaach	10	m	3236
IV-3.5.1	HY II.9	Tiefenerosionvermeidung Trëtterbaach	50	m	1315
IV-3.5.1	HY II.4	Abflachen unbefestigter Böschungen (h=<1m) Trëtterbaach Troine	350	m	3028
IV-3.5.1	HY II.8	Renaturierung Bachbett Trëtterbaach Troine	350	m	3029
V-1.2	HY III.1	Mindestrestwasser 30% MNQ Vianden Wehr SEO	1	Stück	1405
V-2.1	HY II.1	Renaturierung Mündung Our Stolzenbourg-Grenze Belgien 1	60	m	3046
V-2.1	HY II.1	Renaturierung Mündung Our Stolzenbourg-Grenze Belgien 2	90	m	3047
V-2.1	HY II.2	Renaturierung Zufluss Our Stolzenbourg-Grenze Belgien	150	m	3045
VI-10.1.b	HY I.1	Entfernen Querbauwerk Eisch Mersch Grommesmillen	1	Stück	2065
VI-10.1.b	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Eisch Reckange Siebenaller	1	Stück	2067
VI-11.b	HY I.1	Entfernen Querbauwerk Mamer Schankemillen	1	Stück	2167
VI-12.2	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Olmerbaach Goetzingen	1	Stück	2207
VI-12.2	HY II.5	Behebung Sohlbeeinträchtigungen Olmerbaach Goetzingen	40	m	2977
VI-13.2	HY II.4	Abflachen unbef. Böschungen Zéisséngerbaach Im Gründchen	200	m	3384
VI-3	HY II.6	Offenlegung Huerbaach Gantebésmillen	30	m	2988
VI-4.1.2	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Drosbech Howald	1	Stück	1658
VI-4.1.3.a	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Mess Reckange-sur-Mess Kisel	1	Stück	1688
VI-4.1.3.a	HY II.8	Renaturierung Mess Pontpierre unterhalb C.R. 169	600	m	1684
VI-4.1.3.a	HY II.8	Renaturierung Mess Reckange-sur-Mess	160	m	2987
VI-4.1.4	HY II.8	Renaturierung Kiemelbaach Foetz Herbett	1.500	m	1707
VI-4.3	HY II.3	Abflachen befestigter Böschungen Dideléngerbaach Bettembourg	400	m	1742
VI-5.1.b	HY I.1	Entfernen Querbauwerk Wark Erpeldange ehem. Fischaufzucht	1	Stück	2938
VI-5.1.b	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Wark Ettelbrück Technisches Gymnasium	1	Stück	2944
VI-5.1.b	HY II.10	Leichte Massnahmen Erpeldange ehem. Fischaufzucht	40	m	3215
VI-5.1.b	HY II.10	Leichte Maßnahmen Wark Mertzig	60	m	3430
VI-5.1.b	HY II.4	Abflachen unbefestigter vertikaler Böschungen Wark Mertzig	25	m	3426
VI-5.1.b	HY II.8	Renaturierung Bachbett Wark Erpeldange ehem. Fischaufzucht	80	m	3213
VI-5.1.b	HY II.8	Weitung des Bettes Wark Mertzig	25	m	3428
VI-7.1	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Roudbaach Platen Kieffer	1	Stück	1893
VI-7.1	HY I.2	Fischaufstiegshilfe Roudbaach Bettborn Bei der Fabrik	1	Stück	1895
VI-7.1	HY I.3	Absenken Querbauwerk Roudbaach Platen	1	Stück	1892
VI-7.1	HY II.10	Leichte Massnahmen Roudbaach Platen	2.000	m	1891
VI-7.1	HY II.8	Renaturierung Roudbaach Platen Centre Culturel	110	m	2986
VI-8.1.a	HY I.1	Entfernen Querbauwerk Attert Redange	1	Stück	1922